

Le lamine fotografiche

6.08



Figura 110

Strumenti per le riprese fotografiche ravvicinate.

Un modo per ottenere degli elementi di facciata realistici e dettagliati è quello di usare la tecnica della laminatura: in pratica si incolla, con estrema precisione, sulla sagoma della facciata l'immagine della stessa ripresa fotograficamente e stampata nella scala del modello. Si usa molto spesso per zone urbane già costruite da sottoporre a particolari interventi ed è indicata per modellini di grande dimensione (scale da 1:200 ed oltre). Se interessa soltanto l'effetto scenografico ci si può limitare ad eseguire solo gli elementi di facciata interessati, altrimenti si costruisce con la stessa tecnica un modello completo degli edifici adottando lo stesso procedimento anche per tetti e coperture. Talvolta può essere utile, per adattare meglio le lamine alla parte su cui si interviene, elaborare le foto al computer e renderle meno realistiche e più semplificate o grafiche.

L'uso delle lamine può essere indicato, anche, per ricreare l'ambiente urbano, circostante un edificio di nuova progettazione. Procedendo in tal modo diviene più facile valutare l'inserimento nel contesto reale, o creare uno sfondo adatto alle successive riprese fotografiche del modello finito.

Il Modello architettonico

La fase più critica del lavoro non sarà quella del montaggio delle lamine, che avviene nel modo consueto e con pochi accorgimenti aggiuntivi. Si dovrà ad esempio, porre molta cura nel preparare le giunture degli spigoli. In molti casi, basterà ridurre una delle due sagome di supporto (angolo convesso) oppure

tagliare a V il bordo di entrambe le sagome (angolo concavo) per ricomporre l'effettivo aspetto dell'angolo tra due facciate.

Di molto sarà più critica, al contrario, la ripresa fotografica e la fase di preparazione delle lamine che dovranno essere incollate sulle rispettive sagome di supporto.




Figura 111

Elemento di lamina per un modello di edificio storico.




Figura 112

Modello prima della applicazione delle lamine (1: 50).